（様式－1）

災　害　速　報

関西支部

発生日時	令和　４年　７月２０日（水曜日）１０時４３分							天候	晴	
災害の程度	死亡　　名		負傷　１名		元請社員			年令　１９才	経験年数　９ヶ月	
工事の種類	調査 測量	伐採	運搬	仮設	基礎	組立 （検査）	足場	架線	撤去	その他
災害の種類	墜落・転落	転倒	物の飛来・ 落下	崩壊・倒壊	はさまれ・ 巻き込まれ	切れ・ こすれ	感電	その他		
原因	作業準備 の不良	作業方法 の不良	工具防具 の不良	電気工作 物の不良	作業者 の過失 （調査中）	共同作業 者の過失	その他			

災害の状況

鉄塔組立検査中における墜落災害

9:30　TBM-KY実施（鉄塔組立検査班）
9:40　検査(昇塔)開始(切替方式による昇塔)
10:43　墜落災害発生
新№○○鉄塔　Ｃ脚、第一水平材～第二水平材の間の位置（高さ約8m)から墜落
（何らかの要因で無胴綱となり墜落したと推定）
10:43　元請作業員より、副現場監督者へ災害発生連絡
救急車要請、警察連絡
11:10　救急車到着、近隣の中学校へ搬送（11:45 ドクターヘリにて病院へ搬送）
11:57　病院へ到着

【傷病名】
・右頬骨上顎骨眼窩(がんか)底骨折、第一肋骨骨折、
右上腕骨大結節(だいけっせつ)骨折ほか

【体　制】　元請Ａ社―（社内検査中）
Ａ社塔上責任者１名　　Ａ社作業員３名（被災者含む）
※本工事における組立検査（切替方式）は、当該鉄塔で３基目の作業

（様式－2）

災　害　概　要　図

発生状況図(1)

【被災者装備品】
フルハーネス、標準ランヤード
ワークポジショニング用ロープ
※墜落時の状況
LY,WPいずれもフックが開放状態



■検査手順は①6.75m～キーロック使用可迄箇所　②キーロック使用可能箇所　③6.75m以下箇所の順で計画
■被災者は、ランヤードとWP用ロープの切替方式により作業位置まで移動した。
■災害発生時の詳細な状況について、被災者より聞き取り出来ていない。

発生状況図(2)