（様式－1）

災　害　速　報

東北支部

発生日時	令和　7年　3月１８日（火曜日）　１５ 時３０分頃						天候	晴れ		
災害の程度	死亡　　名		負傷　1名		職種　圧送業		年令５６才		経験年数１８年	
工事の種類	調査測量	伐採	運搬	仮設	基礎	組立	足場	架線	撤去	その他
災害の種類	墜落・転落	転倒	物の飛来・落下		崩壊・倒壊	はさまれ・巻き込まれ	切れ・こすれ	感電	その他	
原因	作業準備の不良	作業方法の不良	工具防具の不良		電気工作物の不良	作業者の過失	共同作業者の過失	その他		

災害の状況

［件　　名］

基礎コンクリート打設後の配管清掃作業において、バランスを崩し咄嗟に飛び降り左足を負傷

［作業内容］

鉄塔基礎コンクリート打設後の配管洗浄作業において，圧送車荷台に載せた配管上で作業をしていた際に，配管ラックガイド（荷台の囲い）に躓きバランスを崩し転落しそうになったため，咄嗟に自ら飛び降りた際，先に着地した左足を負傷した。

［経　　緯］

3月18日

6:50　作業責任者他６名と圧送スポット会社２名でTBM－KYを実施した。

8:10　作業責任者他６名と圧送スポット会社２名で鉄塔基礎コンクリート打設を開始した。

15:20　コンクリート打設を終了、配管清掃を開始した。

15:30　災害発生。（発生状況は，上記6.のとおり）

16:20　現地技術員が被災者を車両に乗せ，病院に向け出発。

17:15　診察開始。

外科の医師による診察の結果，骨に異常は無く，ねん挫と想定されるとの診断。

痛み止めとシップを処方され，松葉杖を貸与された。

翌日、同病院で整形外科の医師による診察を受け，診察の結果，踵骨骨折と診断された。

［被災程度］

踵骨骨折　全治３カ月

［服装・装備］

ヘルメット，防寒服（上：防寒着・下：カッパ），防寒手袋（ゴム手袋），長靴，作業着，フェイスガード

［災害発生状況］

災害概要図

（様式－2）

災　害　概　要　図

発生状況

被災状況図



被災状況写真



発生状況

被災者は，配管ラックのガイドを背にして配管を清掃していた。配管上を後退しながら清掃をしている最中に，配管ラックのガイドに躓きバランスを崩して後ろ向きに転落しそうになったため，自ら後ろ向きのまま飛び降りて着地を試みたが，体勢が悪く先に着地した左足を負傷した。