（様式－1）

災　害　速　報

東北支部

発生日時	令和 7 年 7 月 9 日（水曜日） 9時 30分頃							天候	晴	
災害の程度	死亡　名		負傷 1 名		職種 電工		年令 24才		経験年数6年	
工事の種類	調査測量	伐採	運搬	仮設	基礎	組立	足場	架線	撤去	その他
災害の種類	墜落・転落	転倒	物の飛来・落下		崩壊・倒壊	はさまれ・巻き込まれ	切れ・こすれ		感電	その他
原因	作業準備の不良	作業方法の不良	工具防具の不良		電気工作物の不良	作業者の過失	共同作業者の過失		その他	

災害の状況

［件　名］ 鉄塔ボルト取替時，ボルトを取替する部材にランヤードとワークポジショニングロープを掛け，片側のボルトを外した際，部材の端部が開放されたことにより部材からランヤードとワークポジショニングロープが抜け墜落した。（推定）

［作業内容］ ボルト取替

［経　緯］

7月9日(水)

8:40頃　被災者は他作業員とともにTBM-KYを実施した。

8:50頃　被災者は他作業員とともに，送電鉄塔の塔体ボルトの取替を開始した。

9:30頃　鉄塔ボルト取替時，ボルトを取替する部材にランヤードとワークポジショニングロープを掛け，片側のボルトを外した際，部材の端部が開放されたことにより部材からランヤードとワークポジショニングロープが抜け，地上高約31mから墜落した。（推定）

10:48頃　被災者は病院に到着した。

13:00頃　被災者は集中治療室に移動した。

7月10日(木)

15:20頃　被災者の右大腿骨骨幹部の手術が開始された。

19:00頃　被災者の手術が終了した。今後は右足のリハビリを行う予定で，脳と肺の症状に対しては，経過観察となった。

［被災程度］　右大腿骨骨幹部骨折，胸部外傷（左右第1肋骨骨折，右肺挫傷，外傷性気胸），びまん性軸索損傷

［服装・装備］　作業衣上下，保安帽，空調服，安全靴，皮手袋，フルハーネス型墜落制止用器具

［災害発生状況］　災害概要図(様式2)のとおり

（様式－2）

災　害　概　要　図

発生状況