（様式－1）

災　害　速　報

関西支部

発生日時	令和　7 年9月11日（木曜日）１２ 時３０分							天候	くもり	
災害の程度	死亡　－　名		負傷　1名		管理社員		24歳		経験年数　6年	
工事の種類	(調査測量)	伐採	運搬	仮設	基礎	組立	足場	架線	撤去	その他
災害の種類	(墜落・転落)	転倒	物の飛来・落下	崩壊・倒壊	はさまれ・巻き込まれ	切れ・こすれ	感電	その他		
原因	作業準備の不良	作業方法の不良	工具防具の不良	電気工作物の不良	作業者の過失	(共同作業者の過失)	その他			

災害の状況

モノレールルート調査における滑落災害

【発生状況】

通勤用モノレール設置のため、過去のモノレール調査ルートを歩行中、滑落した。

【工事内容】

鉄塔部材修繕工事における通勤用モノレールルート調査

【施工体制】

元請：Ａ社　３名

（構成）

・現場監督者　　男性 36歳（経験13年）

・副現場監督者　男性 46歳（経験28年）

・副現場監督者　男性 24歳（経験6年）　**被災者**

【発生経緯】

9/11　8:30 調査開始（歩行順序：先頭から現場監督→副監→副監（被災者））

12:30 災害発生（歩行中に滑落）　3名中1名滑落　※滑落箇所の斜度38.7度

12:40頃　被災者の滑落場所に到着（現場監督者、副現場監督者）

応急処置実施　※意識あり　滑落の経緯は不明（本人憶えなし）

12:42　電波状態が悪く連絡できる所まで移動（現場監督者）

13:00　消防、警察、労基に連絡（現場監督者）

13:36　消防、警察、労基到着（乙15登り口）

13:38　レスキューヘリが被災箇所上空に到着

13:48　レスキューヘリが被災者を発見

13:57　被災者をヘリにて救助

14:00　レスキューヘリが被災者を乗せ現地出発

レスキューヘリ→ドクターヘリに連携し搬送（〇〇病院）

14:30　労基、警察による現場検証開始

15:10　現場検証完了

15:30　登り口に下山後、事情聴取（労基、警察）



【被災状況】

右肩甲骨骨折、頭皮皮膚挫傷（内臓、脳には異常認めず）

【安全装備】

手袋、リュック3kg（飲料水、調査用資材）、安全靴

※調査内容から保安帽不要と判断し持参なし

（様式－2）

災　害　概　要　図

【発生概要図】





【現地状況】